

TRANSPORTLĪDZEKĻA NOVĒRTĒŠANAS AKTS Nr. 1680-11/2016



Informācija par vērtējumu x-ir

Vērtējuma pasūtītājs:	AS "Trasta Komercbanka"		
Vērtēšanas uzdevums:	Noteikt transporta līdzekļa tirgus un piespiedu pārdošanas vērtību		
Vērtēšanas mērķis:	AS "Trasta Komercbanka" likvidācijas procesa vajadzībām		
Apskates datums un vieta:	08.04.2016., "Līdzēni", Salaspils pagastā, Salaspils novadā		
Apskati veica eksperts:	Aivis Everss, sertifikāts Nr.20		
Veiktie papildus pakalpojumi:	Virsbūves detaļu remonta darbu pārbaude	x	
	Transportlīdzekļa vēstures pārbaude CARFAX		

Informācija par transportlīdzekli

Marka, modelis:	VW CARAVELLE
Virsbūves tips:	Minivens
Valsts reģistrācijas numurs:	JV 3421
VIN numurs:	WV2ZZZ7HZZFH092948
Reģistrācijas apliecības Nr.:	AF 1544944
I reģistrācijas datums:	02.02.2015.
Motora tilpums (cm ³):	1968
Motora jauda (kW/zs):	132/179
Degviela:	Dīzeļdegviela
Odometra rādījums km:	28 129
Krāsa:	Gaiši brūna
Tehniskā apskate derīga līdz:	02.02.2017.
Sēdvietas:	8
Īpašnieks:	AS "Trasta Komercbanka"
Turētājs:	AS "Trasta Komercbanka"

Novērtēšanas rezultāti	Bez PVN 21%	PVN 21%	Kopā, tai sk. PVN 21%
Noteiktā tirgus vērtība:	31 400	6 594	37 994
Noteiktā piespiedu pārdošanas vērtība:	22 000	4 620	26 620

Novērtējuma rezultāti nav attiecināmi uz kādu citu datumu.

Noteiktās vērtības ir piemērojamas tikai gadījumā, ja vērtējamā transporta līdzekļa tehniskais stāvoklis atbilst apskatē konstatētajam.

Novērtējums veikts pamatojoties uz tirgus vērtību analīzi, vērtējamā transporta līdzekļa likviditāti uz novērtēšanas brīdi un reālo tirgus situāciju Latvijas Republikā. Apsēkošanas brīdī tiek novērtēti transporta līdzekļa vizuālie defekti. Vērtējot pieņemts, ka nav īpaši apstākļi, kas pazemina transporta līdzekļa vērtību un var tikt atklāti tikai ar speciālām inženiertehniskās izpētes metodēm. Eksperts nenes atbildību par minēto īpašo apstākļu atklāšanu vai gadījumu, kad tādi tiek atklāti.

Vērtējums derīgs 2 mēnešus no vērtēšanas dienas.

SIA „PRO Nami”
valdes loceklis E.Gusarovs

A. Everss
Kustamās mantas eksperts

Transportlīdzekļa komplektācija un papildaprīkojums x-ir

Aprīkojums		Aprīkojums, Hi-Fi		Salons, gaismas, spoguļi		Stūre, drošība, cits	
x	automātiskā ātr. kārba		autonomā apsilde		pusādas apdare	x	stūre ar ādas apdari
	manuālā ātr. kārba	x	kruīzkontrolē	x	ādas apdare		el. stūres lifts
	el. logu pacēlāji		distances kontrole		koka apdare	x	multi stūre
x	pr. el. logu pacēlāji		lane assist	x	roku balsts		stūres apsilde
	kondicionieris		pneimopiekare		ledusskapis	x	stabilitātes sistēma
x	klimatkontrolē	x	borta dators		el. reg. sēdekļi	x	signalizācija
	lūka		jumta reliņi	x	sēdekļu apsilde		gps signalizācija
	el. lūka		sakabes āķis		ventilējami sēdekļi		markējums
	el. panorāmas lūka		vieglmetāla diski		masāžas sēdekļi		servisa grāmatīņa
	nokrišņu sensors		aizsargstieņi		sēdekļu atmiņa	1	uzrādīto atslēgu sk.
	soft close		sliedņi		sporta sēdekļi		
	head-up displejs		4x4		komforta sēdekļi		
	night vision		magnetola		ksenona lukturi		
	keyless go	x	CD		LED lukturi		
	el. bagažnieka aizv.		CD mainītājs	x	miglas lukturi		
	el. aizm. saulesargs		DVD		lukturu mazgātāji		
x	priekšējie parktronic		TV funkcija	x	el. reg. spoguļi		
x	aizm. parktronic		TV monitors		el. nolokāmi spoguļi		
	atpakaļskata kamera		telefons	x	apsildāmi spoguļi		
	apkārtējā skata kameras	x	hands-free				
	navigācijas sistēma		subwoofer				
x	tonēti stikli	x	bluetooth				
	start/stop funkcija						

Tehniskā stāvokļa apskates rezultāti

Virsbūve	Norma
Krāsojums	Virsbūves detaļu remonta darbu pārbaudes rezultātā konstatēts, ka krāsojuma biezums nepārsniedz normu.
Piezīmes:	

Vējstikls/akmens trieciens	Bojāts	Mazs	Liels	Plaisa
Priekšējais vējstikls				
Aizmugures vējstikls				
Piezīmes:				

Salons	Bojāts	Nolietots	Traipi	Izdeguši caurumi
Vadītāja sēdekļis				
Blakussēdētāja sēdekļis				
Aizmugures sēdekļis				
Piezīmes:				

Riepu atlikums (mm) / diski	Bojāts	Skramba	Bedre	Rūsa
Priekšējā ass ~ 6				
Aizmugures ass ~ 6				
Piezīmes:				

Transportlīdzekļa foto fiksācija

